

## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ для инвалидов общественного здания

Наименование объекта	Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Московский государственный музыкальный театр фольклора «Русская песня»		
Фактический адрес	Г. Москва, Олимпийский проспект дом. 14		
Юридический адрес			
Округ, район	Центральный округ		
Телефон/ E-mail			
Вид деятельности	культурно - досуговая деятельность,		
Ведомственная принадлежность, вышестоящая организация	Департамент Культуры г. Москвы		
Форма собственности объекта	государственная		
Размещение объекта - отдельно стоящая часть здания; этажи, на которых оказываются услуги населению	0,1, 2, 3		
Количество и назначение входов	2 входа. Центральный (парадный) и служебный.		
Объем предоставляемых услуг (количество посетителей в день, вместимость)	700 / 989		
Возможность оказания помощи в получении услуги инвалиду со стойкими нарушениями здоровья	-		
Возможность обслуживания инвалидов со стойкими нарушениями здоровья на дому	-		
Возможность дистанционного обслуживания	-		

### 1. Доступность основных функциональных зон объекта для инвалидов

Наименование основных структурных элементов объекта	Доступность для инвалидов			
	К (на кресле-коляске)	О (с нарушением опорно-двигательного аппарата)	С (с нарушением зрения)	Г (с нарушением слуха)
Территория объекта	+	+	+	+
Входная группа	+	+	+	+
Пути движения	+	+	+	+
Зона оказания услуги	+	+	+	+
Санитарно-бытовые помещения	+	+	+	+

### 2. Доступность объекта для инвалидов

Состояние доступности	Доступность для инвалидов			
	К	О	С	Г
Доступность объекта	+	+	+	+
Доступность услуги	+	+	+	+
Доступность итоговая	+			

### 3. Рекомендации по адаптации основных функциональных зон объекта

Основные структурные элементы объекта	Рекомендации по адаптации объекта*
Территория, прилегающая к зданию (участок)	
Вход (входы) в здание	
Путь (пути) движения внутри здания	
Зона целевого посещения объекта (оказания услуги)	
Санитарно-гигиенические помещения	
Все зоны и участки объекта в целом	

\* указываются виды работ, в том числе: не нуждается; в рамках ремонта (текущего, капитального); технические решения невозможны, организация альтернативной формы обслуживания

4. Планируемый период проведения работ по адаптации \_\_\_\_\_

5. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации \_\_\_\_\_

Паспорт сформирован на основании Анкеты обследования от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.,

Дата составления паспорта « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Художественный руководитель-директор



Н.Г.Бабкина

Председатель общественной организации инвалидов



Т.К. Мохначева

**АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ доступности для инвалидов общественного здания  
Основные сведения по объекту (учреждению)**

Наименование объекта	Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Московский государственный музыкальный театр фольклора «Русская песня»
Фактический адрес	Г. Москва, Олимпийский проспект дом. 14
телефон	E-mail
Ведомственная принадлежность	( департамент, комитет)
Вид деятельности	культурно - досуговая деятельность,
Форма собственности объекта	(государственная.)
Объем предоставляемых услуг	(количество обслуживаемых посетителей/день - 700, вместимость - 989
Размещение объекта	отдельно стоящая часть здания; этажи, на которых оказываются услуги населению 0,1, 2, 3
Количество и назначение входов	2 входа. Центральный (парадный) и служебный.
Год постройки	2012
Год последней реконструкции	2012

**Описание маршрута следования к объекту:**

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	<b>80</b>	Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	Трамвай 7,19. «Театр зверей им. Дурова»
Наземные переходы на пути следования к объекту от остановки		нет	
Наземные тактильные указатели перед переходами	есть,	Регулируемые переходы	есть,
Наземные тактильные указатели препятствиями	есть,	Регулируемы переходы со звуковой сигнализацией	есть,
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели)	нет	Нерегулируемые переходы	нет
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели)	нет	Внеуличные переходы с пандусом	нет
Перепады высоты на пути движения	нет	Внеуличные переходы с подъемником	нет
Лестницы на пути движения	есть,	Съезды на проезжую часть с уклоном до 10%	есть,
Поручни на имеющихся лестницах	есть,	Съезды с уклоном более 10% (ненормативный)	нет
Пандусы на пути движения с уклоном менее 8% (нормативные)	есть,	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 1,5 см	нет

Пандусы на пути движения с уклоном более 8% (ненормативные)	нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 4 см	нет
Поручни на имеющихся пандусах	есть,		

Наименование элементов объекта	Фактическая величина, наличие	Рекомендации по адаптации	Примечание	Условия при полной доступности	Условия при частичной доступности	Категории инвалидов
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии)</b>						
<b>Вход на территорию (при наличии ограждения)</b>						
- ширина прохода, калитки	0,9 м			0,9 м и более	Не менее 0,8 м, допустим проход через ворота для автотранспорта	К, О
- *информация об объекте	Имеется			Имеется	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г
<b>Автостоянка посетителей (при наличии)</b>						
*Расстояние до входа в здание	10 м			50 м и менее	Не более 250 м	К, О
Количество машино-мест для инвалидов	5%			5% и более	Допустимо отсутствие	К, О
Габариты машино-места для инвалидов (ширина)	3,5 м			3,5 м и более	Стандартное (2,5 x 5,0 м) или отсутствует	К
Габариты машино-места для инвалидов (глубина)	5,0 м			5,0 м и более		К
<b>Путь к входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)</b>						
- ширина тротуара (пути движения)	1,5 м			1,5 м и более, допустимы сужения до 0,9 м	Не менее 1,2 м, допустимы сужения до 0,9 м	К
- *указатели направления движения	Имеются			Имеются	Допустимо отсутствие	К, Г

- *ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	Имеется			Имеется	Допустимо отсутствие	С
- *места отдыха	Имеются			Имеются		К, О
<b>Открытая лестница (лестница на рельефе территории):</b>						
- высота подъема справочно						
- *поручни высота Не требуются при высоте входной площадки не более 0,45 м	0,8 м			Как минимум с одной стороны на высоте 0,8-1,1 м.	Допустимо отсутствие на высоту подъема лестницы не более 0,65 м	О, С
- тактильная полоса перед маршем (вверху и внизу)	отсутствие			За 0,6 м до марша	Допустимо отсутствие, несоответствие	С
-контрастная маркировка ступеней (крайних ступеней или края всех ступеней марша)	отсутствие			Есть на всю ширину проступи или шириной не менее 6 см по краю проступи	Отсутствие, несоответствие	С
<b>Пандус на рельефе</b>						
- высота подъема одного марша (наибольшая высота подъема одного из маршей)	Менее 0,8 м			0,8 м и менее	не учитывается	К
- уклон Формула расчета уклона пандуса в % = (H : L) x 100%.	6 %			8 % и менее, для подъема до 0,2 м – до 10%	Не более 16,5 %, на высоту до 0,45 м не более 20%	К
<b>Поручни с двух сторон требуются при подъеме более 0,15 м</b>	Наличие			Наличие	Отсутствие, несоответствие	
- на высоте (нижний поручень)	0,7 м			0,7 – 0,9 м		К
-*на высоте (верхний поручень)	0,8 м			0,8 – 1,0 м		О
<b>2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуг)</b>						

<b>Крыльцо или входная площадка</b>						
Высота площадки Справочно	<p>Для определения необходимости лестницы и пандуса, ограждения, поручней на лестнице и пандусе.</p> <p>– При высоте площадки более 0,45 м должно быть ограждение площадки, поручни на лестнице и пандусе.</p> <p>– При высоте площадки менее 0,45 м ограждение площадки и поручни на лестнице могут отсутствовать.</p> <p>– Лестница отсутствует, ограждение площадки и поручни на пандусе не требуются.</p>					
Габариты площадки (ширина) <b>с пандусом</b>	1,5 м и более			1,5 м и более, при автоматических дверях не менее 1,2 м	Не менее 1,2м, при автоматических дверях не менее 1,1 м	К
Габариты площадки (глубина) <b>с пандусом</b>	1,8 м и более			1,8 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях	1,5 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях	К
Габариты площадки (ширина) <b>без пандуса</b>	Более 1,5 м			Не менее 1,5 м	Не менее ширины входной двери	О, С
Габариты площадки (глубина) <b>без пандуса</b>	Более 1,5 м			Не менее 1,5 м, при автоматических дверях не менее 1,2 м	Не учитывается	О, С
*Поручни (ограждение высотой не менее 0,8 м, допустимы другие виды ограждения, не требуется при трехсторонних лестницах)	есть			Есть при высоте более 0,45 м,	Допустимо отсутствие	К, О, С
*Навес	Наличие			Наличие		К, О
*Информация об объекте (сфера оказываемых услуг, часы работы, знак доступности объекта для инвалидов)	Наличие			Наличие		Г
<b>Лестница наружная</b>						
Тактильная полоса перед маршем вверх и вниз	отсутствие			Имеется	Допустимо отсутствие, несоответствие	С

За 0,6 м до марша						
Маркировка ступеней	отсутствие			Имеется на проступи крайних ступеней, или на всех ступенях	Допустимо отсутствие, несоответствие	С
Поручни с двух сторон	есть			Как минимум с одной стороны, допустимо отсутствие при высоте крыльца менее 0,45 м	Допустимо отсутствие при высоте крыльца не более 0,65м или при входном пандусе с уклоном не более 16,5%	О, С
- на высоте	0,8 м			0,8-1,1 м	Допустимо несоответствие	О, С
- * завершения поручней за пределами марша	есть			Наличие	Допустимо отсутствие	О, С
- *нетравмирующие окончания	есть			Наличие		О, С
<b>Пандус наружный</b>						
Уклон пандуса в % = (Н : L) x 100%	6 %			8 % и менее	Не более 16,5% (9°)	К
Ширина марша (в чистоте, между поручнями)	0,9			0,9 м и более	Не менее 0,85 м	К
Высота подъема одного марша (максимальная)	Менее 0,8			0,8 м и менее	Не ограничена	К
<b>Разворотные площадки:</b> (указываются габариты наименьшей)						
-при въезде на пандус, длина	1,2 м и более			1,2 м и более	не менее 1,0 м	К
-при въезде на пандус, ширина	1,2 м и более			1,2 м и более	Менее 1,0 м	К
-промежуточная прямая, длина	1,2 м и более			1,2 м и более	Допустимо отсутствие	К
-промежуточная прямая, ширина	1,2 м и более			0,9 м и более	Допустимо отсутствие	К
-промежуточная с поворотом	1,2 м и более			1,2 м	Не менее	К

направления движения, длина				и более	1,0 м (допустима не горизонтальная)	
-промежуточная с поворотом направления движения, ширина	1,2 м и более			1,2м и более	При повороте на 90° не менее 1,0 м	К
Поручни с двух сторон:				наличие	Отсутствие, несоответствие	
- на высоте (нижний поручень)	0,7 м			0,7-0,9 м		К
- *на высоте (верхний поручень)	1,0 м			0,8-1,0 м		О
- *горизонтальные завершения поручней	Имеются			Имеются	Допустимо отсутствие	К
- *нетравмирующие окончания	Имеются			Имеются		К, О
*Нескользящее покрытие (при намокании)	Наличие			Наличие		К
<b>Наружный подъемник</b> (при отсутствии пандуса на входе, если вход не с уровня земли)	Нет необходимости			Наличие при необходимости	Мобильный подъемник при необходимости	К
<b>*Звуковой маяк у входа</b>	отсутствует			Имеется	Допустимо отсутствие	С
<b>Тамбур</b>						
Глубина	1,5 м и более			1,5 м и более, при автоматических дверях допустимо менее 1,5 м	Менее 1,5 м	К
Ширина	2,0 м и более			2,0 м и более, при автоматических дверях допустимо	Менее 2,0 м	К

				менее 2,0 м		
Двери распашные, справочно						
Двери автоматические, справочно						
- ширина дверного проема в свету	0,85 м и более			0,85 м и более	Не менее 0,8 м	К, О
- высота порога наружного, внутреннего	0			0,025 м и менее	более 0,025 м	К
<b>Лестница на уровень 1-го этажа</b>						
Маркировка ступеней				Имеется на проступи	Отсутствие, несоответствие	С
Поручни с двух сторон:	Отсутствие			Имеются как минимум с одной стороны	Допустимо отсутствие	О, С
- на высоте	0,8 м			0,8 – 1,1 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С
-* горизонтальные завершения поручня	Имеются			Имеются	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С
- *нетравмирующие окончания	Имеются			Имеются	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С
<b>Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа</b>						
Ширина марша	Не требуется			0,9 м и более	Не менее 0,85м	К
Уклон	Не требуется			8% и менее	Не более 20%	К
Разворотные площадки внизу, вверху (длина)	Не требуется			1,2 м и более	Менее 1,0 м	К
Разворотные площадки внизу, вверху (ширина)	Не требуется			1,2 м и более	Менее 1,0 м	К
<b>Поручни с двух сторон:</b>						
- на высоте (нижний поручень)	Не требуется			0,7 – 0,75 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	К
- *на высоте (верхний поручень)	Не требуется			0,8 – 1,0 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	К, О

- *горизонтальные завершения поручней	Не требуется			Имеется	Допустимо отсутствие	К
<b>Пандус переносной</b>	Не требуется			-	Наличие	К
<b>Подъемник для инвалидов</b>						
- стационарный	Не требуется			наличие	-	К
- мобильный	Не требуется			-	наличие	К
<b>Коридоры/холлы</b>						
Ширина полосы движения (с учетом мебели и оборудования)	1,2 м и более			1,2 м и более, допустимы сужения до 0,9 м на длину не более 1,0 м	Не менее 0,9м, допустимы сужения до 0,8 м	К
Разворотные площадки, глубина	1,2 м и более			1,2 м и более	Менее 1,2м	К
Разворотные площадки, ширина	1,2 м и более			1,2 м и менее	Менее 1,2м	К
*Указатели направления движения, входа, выхода	отсутствие			Имеются	Допустимо отсутствие	К, Г
*Пиктограммы (доступность, вход, выход)	отсутствие			Имеются		К, Г
Речевые информаторы и маяки	отсутствие			Имеются		С
*Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	отсутствие			Имеются		Г
*Аудиовизуальные информационно-справочные системы	отсутствие			Имеются		Г
*Тактильная схема	отсутствие			Имеются		С
<b>*Место отдыха и ожидания:</b>						
- места для сидения на каждом этаже	Наличие			Наличие	Допустимо отсутствие	О
- зона для коляски на каждом этаже	Наличие			Наличие	Допустимо отсутствие	
<b>*Навесное оборудование,</b>	отсутствие			Необходимо	Допустимо наличие	С

выступ в зону движения				отсутствие		
<b>Лестница, перепады высот на этаже (в коридорах)</b>						
Контрастная маркировка ступеней	Отсутствует			Есть на проступи	Отсутствует или не соответствует	С
Поручни с двух сторон на лестнице	Есть как минимум с одной стороны			Есть как минимум с одной стороны	Отсутствуют, не соответствуют. Допустимо отсутствие для лестниц не более 5 ступеней	О
- *горизонтальные завершения поручней	имеются			имеются	отсутствуют	О
<b>Пандус внутренний на этаже</b>						
Ширина марша	Не требуется			0,9 м и более	Не менее 0,85 м	К
Уклон пандуса в % = (H : L) x 100%	Не требуется			8 % и менее	Не более 16,5 %	К
Разворотные площадки внизу, вверху (длина)	Не требуется			1,2 м и более	Не менее 1,0 м	К
Разворотные площадки внизу, вверху (ширина)	Не требуется			1,2 м и более	Не менее 1,0 м	К
<b>Поручни с двух сторон:</b>						
- на высоте (нижний поручень)	Не требуется			0,7 – 0,9 м	Отсутствие или несоответствие	К
- *на высоте (верхний поручень)	Не требуется			0,85 – 1,0 м		О
<b>Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)</b>						
Маркировка ступеней	Отсутствие			Есть на проступи	Отсутствие или несоответствие	С
Поручни с двух сторон: - на высоте 0,8 – 0,1 м	Как минимум с одной стороны			Как минимум с одной стороны	Отсутствие на части маршей, несоответствие	О, С О, С
- *горизонтальные завершения	Имеется			Имеется	Допустимо отсутствие	О, С
- *нетравмирующие окончания	Имеется			Имеется	Допустимо отсутствие	О, С
- *указатели номера этажа на поручне тактильные	отсутствие			Имеется	Допустимо отсутствие	С

<b>Лифт пассажирский</b>						
<b>Кабина:</b>						
- длина	1,25 м			1,25 м и более	Не менее 1,25 м	К
- ширина	1,1 м			1,1 м и более	Не менее 1,0 м	К
- ширина дверного проема	0,8 м			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К
-* поручни	Имеется			Имеется	Допустимо отсутствие	О
*Световая информация	Имеется			Имеется		Г
*Звуковая информация	Имеется			Имеется		С
*Знак доступности	Имеется			Наличие		К
*Указатели номера этажа напротив лифта	отсутствие			Наличие		К, Г
<b>Обслуживание через окно/прилавок</b>						
Высота рабочей поверхности	отсутствие			0,8 – 1,1 м	Допустимо несоответствие	К
Габариты зоны обслуживания (глубина)	отсутствие			1,25 м и более	Не менее 1,2 м	К
<b>Обслуживание в кабинете</b>						
Ширина проема двери в свету	0,8 м			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К
Высота порога	0			0,025 м и менее	Более 0,025 м	К
Информация тактильная о назначении кабинета	отсутствие			На стене рядом с дверью	На двери или отсутствует	С
Информация визуальная контрастная о назначении кабинета:	отсутствие			На стене рядом с дверью	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г
- *размещение на высоте	отсутствие			1,8 м и менее	Не учитывается	К
- *высота прописных букв	отсутствие			0,016 м и более	Не учитывается	С
Зона для кресла-коляски	не менее 1,2 x 0,9 м			не менее 1,2 x 0,9 м	не менее 1,1 x 0,8 м	К
<b>Обслуживание с перемещением №</b>						
Ширина полосы движения по зоне обслуживания	1,2 м и более			1,2 м и более, сужения до 0,9 м на длину не более 0,6 м	Не менее 0,9 м с расширениями до 1,2 м	К
*Высота оборудования для посетителей (стеллаж,	0,8 м			0,8 – 1,1 м	Без ограничений	К

витрина, прилавок, художественный объект и т.п.)						
<b>Кабина индивидуального обслуживания</b> (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)						
Длина	отсутствие			1,8 м и более	1,5 м	К
Ширина	отсутствие			1,6 м и более	1,5 м	К
Место для сидения	отсутствие			Имеются		О
*Крючки для костылей	отсутствие			Имеются	Допустимо отсутствие	О
<b>Зал</b> (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)						
Доля мест для колясочников от общего числа мест	10			2% и более	Не менее одного места	К
Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	1,2 м			1,2 м и более	Не менее 0,9 м	К
Доля мест для лиц с нарушением слуха	отсутствие			2 % и более	Не учитывается	Г
<b>Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников</b>	Не требуется			Не требуется	Имеется	К
<b>Санузел для посетителей</b>	Имеется			Имеется	-	Г
<b>Санузел для инвалидов в составе санузла для посетителей</b>	Имеется			Имеется	-	
*Знак доступности помещения	Имеется			Имеется	Допустимо отсутствие	К
Тактильная маркировка	отсутствие			Имеется		С
Ширина дверного проема	0,8 м			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О
<b>Раковина:</b>						
- зона у раковины (глубина)	1,2 м			1,2 м и более	Не менее 0,8 м × 1,2 м (допустимо расположение кресла-коляски боком к раковине)	К
- зона у раковины (ширина)	0,8 м			0,8 м и более		К
- *высота раковины	0,8 м			0,8 – 0,9 м	не более 0,9 м	К
- *опорный поручень				Наличие	Допустимо отсутствие	О
<b>Кабины для инвалидов:</b>						
- количество кабин		2		справочно		

- *знак доступности кабины	Отсутствует			Имеется	Отсутствует	К
- ширина дверного проема	0,8 м			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О
Габариты санузла/кабины (длина)	1,8 м			1,8 и более	1,6 м	К
Габариты санузла/кабины (ширина)	1,7 м			1,65 м и более	1,5 м	К
Опорные поручни	Имеется			Имеется	Стационарный у стены	К, О
в т. ч. откидные со стороны пересадки из кресла-коляски на унитаз	Имеется			Имеются	Допустимо отсутствие поручня со стороны пересадки	К
- зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина)	0,8 м			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К
- *крючки для костылей	Отсутствует			Наличие	Допустимо отсутствие	О

### ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

- на территории объекта -
- на входной группе -
- на путях передвижения -
- в зоне оказания услуги -
- в санитарных помещениях -
- 

**Ответственный за проведение обследования объекта:**

**Примечание:** При наличии нескольких обследуемых структурных элементов (лестницы, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).

*Терсерашев бюджетной  
организации инвалидов*



*Можжалева Т.К.*